

432

דוח טיפול לרכב: 90-471-38 קיה סיד סטיישן

הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8150011260	שבר - זגגות	שמשה בדלת	שמשה אחורית שבורה	15/10/2016
8170161994	שבר - מנוע	מנוע	נושה רעש תודלק בנזין במקום	29/11/2016
8170165375	התקנות ואביזרים	רדיו טייפ / דיסק	נור יישומים לא עובד במולטי	23/01/2017
8170165375	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 15000	23/01/2017
8170169903	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	הח צמיג אחורי ימין	12/04/2017
8170171848	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 30000	22/05/2017
8170177771	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת שני צמיגים קדמיים	24/08/2017
8170178914	שבר - היגוי	כוון פרונט / זוויות היגוי		12/09/2017
8170179837	ביקורות	ביקורת חורף		02/10/2017
8170179837	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 45000	02/10/2017
8170183316	שבר - חשמל	החלפת נורה	מנורה	27/11/2017
8170188218	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 15000	12/02/2018
8170190011	שבר - העברת כח	בדיקת תיבת הילוכים	רעש חזק מתיבת הילוכים	15/03/2018
8170193796	שבר - חשמל	החלפת נורה		24/05/2018
8170195267	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 75000	17/06/2018
8170198002	שבר - היגוי	כוון פרונט / זוויות היגוי	כיוון פרונט	08/08/2018
8170197978	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	צמיגים 4	08/08/2018
8170199632	שבר - חשמל	אורות ראשיים וכוון	נס ראשי ימני משוחרר / מפות	12/09/2018
8170199632	שבר - חשמל	לוח מחוונים	נורית תקלה בלוח השעונים	12/09/2018
8170200841	ביקורות	ביקורת חורף		09/10/2018
8170200841	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 90000	09/10/2018
8170200841	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 90000	09/10/2018
8170200841	שבר - חשמל	לוח מתגי חלונות	ת קדמית ימנית לא נסגר מפת	09/10/2018
8170200841	שבר - חשמל	החלפת מגבים	מגבים לא מנגבים טוב	09/10/2018
8170201988	שבר - חשמל	החלפת מצבר	החלפת מצבר	28/10/2018
8170209430	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 105000	27/02/2019
8170210288	שבר - חשמל	החלפת נורה	ראשי שמ'	17/03/2019
8170213551	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	צמיגים 4	22/05/2019
8170214106	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת צמיג קדמי ימני	03/06/2019
8170215082			החלפת ביטנה שמאל	20/06/2019
8170215082	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 120000	20/06/2019
8170215082	שבר - היגוי	כוון פרונט / זוויות היגוי	לעשות כיוון פרונט	20/06/2019
8170215082	שבר - צמיגים	אוויר לצמיג לפי הוראות	ר פלסטיק מעל גלגל שמאל ק	20/06/2019
8170217686	ביקורות	ביקורת רישוי שנתי		08/08/2019
8170221063	ביקורות	ביקורת חורף		15/10/2019
8170221063	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 135000	15/10/2019
8170221063	שבר - חשמל	החלפת נורה	נורת מספר שרופה	15/10/2019
8170222002	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת צמיג אחורי ימני	30/10/2019
8170224037	שבר - חשמל	החלפת נורה		26/11/2019
8170225997	שבר - חשמל	החלפת נורה		06/01/2020
8170227612	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת צמיג אחורי ימני	06/02/2020
8170227703	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 150000	10/02/2020
8170228528	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	קידמי שמאלי	01/03/2020
8170232148	שבר - חשמל	החלפת מצבר		14/06/2020
8170232149	שבר - חשמל	החלפת מצבר	נמוך ימין 72	14/06/2020
8170232250	שבר - חשמל	מנגנון חשמלי לחלון	כיוול חלונות חשמל	15/06/2020