

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב:	9091832	תוצר:	D-max 4x4 2.5D	דגם:	Isuzu	שנת יצור:	2015	מס' מנוע:	3029
מס' שלדה:	7357	מד מרחק:	215641	סוג הרכב:	חברה	צבע:			

מס'ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע כולל אימות מספר מנוע	V		
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק	V		
4	מערכת הצתה	V		
5	מערכת פליטה	V		
6	מערכת גידוש מנוע	V		
7	מערכת הנעה	V		
8	מערכת הטעינה			
9	מערכת הפליטה וזיהום אויר			
10	מערכת התנעה	V		
11	מצמד	V		
12	תיבת הילוכים	X		תיבת הילוכים אוטומטית=נזילת שמן הידראולי מרדיאטור + צינורות
13	תיבת העברת כוח	V		
14	ציריות/גל הינע	V		
15	מערכת מתלה קדמי	X		מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
16	מערכת מתלה אחורי	V		
17	מערכת היגוי	X		מערכת היגוי=ציפוי גלגל ההגה פגום, פנס ראשי ימין פגום, פנס אחורי שמאלי פגום
18	מערכת בלמים ללא פרוק	V		
19	צמיגים וחישוקים	X		צמיגים וגלגלים=צמיגים קדמיים שחוקים
20	סרן קדמי ומערכת היגוי	V		
21	קפיצים	V		
22	שלדה	X		מצב פנימי=מושבים פגומים, תקופי מרכב, משמעות נמוכה=סימני פגיעה דופן ימין, תקופי מרכב וצבע, מעיכות בפח, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, כנף קדמית ימנית הוחלפה
23	מערכת תאורה ומחוננים	V		
24	מערכת כללית	V		

נילקס 2.5 נא 4x4 אטונו
 תאריך - 3/15
 ת"ל - 215910