

הסטורית טיפולים לרכב מספר **9119758**

<p>מספר פניה: <b>8170811009</b> תאריך פניה: <b>04/05/2017</b> גורם מבצע: מוסך <b>S.O.S</b> - טויוטה חדרה</p> <p>קריאת מד אויץ': <b>15,041</b></p> <p>תיאור פניה: מ 15909 טיפול 15000</p>	
<p>מהות הפניה:</p> <p>1. טיפול תקופתי מתוכנן</p>	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

<p>מספר פניה: <b>8170820899</b> תאריך פניה: <b>05/06/2017</b> גורם מבצע: מוסך <b>S.O.S</b> - טויוטה חדרה</p> <p>קריאת מד אויץ': <b>30,608</b></p> <p>תיאור פניה: מ 15909 טיפול מתוכנן 30 אלף</p>	
<p>מהות הפניה:</p> <p>1. טיפול תקופתי מתוכנן</p>	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם קדם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170831333** תאריך פניה: **06/07/2017** גורם מבצע: מוסך **S.O.S** - טויוטה חדרה

קריאת מד אוי': **45,201**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן מזגן טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170835126** תאריך פניה: **18/07/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **51,974**

תיאור פניה: מ 15909 מנורה שרופה חזית שמאל

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

מספר פניה: **8170840190** תאריך פניה: **02/08/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **60,350**

תיאור פניה: מ 15969 טיפול 60 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170840487** תאריך פניה: **03/08/2017** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **61,139**

תיאור פניה: מ 15909 כפתור הדלקה גשר תאורה

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

מספר פניה: **8170848158** תאריך פניה: **29/08/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **75,773**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בניזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170855317** תאריך פניה: **24/09/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **91,172**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 90 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק הרכב בלמים + צמיגים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
נזל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזן 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170856815** תאריך פניה: **27/09/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **92,484**

תיאור פניה: מ 15909 מנורה שרופה

**מהות הפניה:**

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170861159** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **104,325**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 105 אלף החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק הרכב בלמים + צמיגים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-קליפס לבטנה קד	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
בד בלמים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170864138** תאריך פניה: **23/10/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **108,488**

תיאור פניה: מ 15909 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית רפידות בלם	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170872542** תאריך פניה: **15/11/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **119,804**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 120 אלף החלפת מגבים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160111337** תאריך פניה: **22/11/2017** גורם מבצע: מוסך S.O.S - טויוטה חדרה

קריאת מד אוי': **122,938**

תיאור פניה: מ 15909 מכה בפגוש אחורי

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לפגוש אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170877801** תאריך פניה: **01/12/2017** גורם מבצע: מכון רישוי אלישע - נתניה

קריאת מד אוי': **128,173**

תיאור פניה: מ- 15909 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170882435** תאריך פניה: **17/12/2017** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **134,986**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170893308** תאריך פניה: **18/01/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **150,495**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 150000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם קד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160113576** תאריך פניה: **25/01/2018** גורם מבצע: מבוטל- יאיר חדרה בע"מ

קריאת מד אוי': **150,452**

תיאור פניה: מ 15909 נזק לרכב

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לדלת קדמית ימנית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
דלתות לרכב	משימה הושלמה
נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה
מרכב הרכב	משימה הושלמה
המשך תיקון תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון מגן קד' נזק בחזית הרכב	משימה הושלמה
ישור כנף קד' ימ'	משימה הושלמה
צבע	משימה הושלמה
הצעת תיקון לפי דו"ח שמאי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170895672** תאריך פניה: **25/01/2018** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אוי': **153,079**

תיאור פניה: מ. 15909 - הזמנת מדבקות תאונה

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170903039** תאריך פניה: **15/02/2018** גורם מבצע: מוטורולה

קריאת מד אוי': **159,451**

תיאור פניה: מ 15909 גשר כחול לא תקין

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

מספר פניה: **8170905685** תאריך פניה: **25/02/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **165,101**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170906283** תאריך פניה: **26/02/2018** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **165,502**

תיאור פניה: מ 15909 גשר תאורה לא תקין

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית רפידות בלם	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170907821** תאריך פניה: **04/03/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **166,850**

תיאור פניה: מ 15909 בדיקת תאורה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

מספר פניה: **8170909281** תאריך פניה: **04/03/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **166,850**

תיאור פניה: 15909 - שקע חשמלי לינשוף

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
התקנת שקע חשמלי לינשוף	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170913609** תאריך פניה: **20/03/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **175,171**

תיאור פניה: מ 15909 נורת אזהרה

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-קליפס לבטנה קד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170916505** תאריך פניה: **28/03/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **179,039**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם קד טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170918970** תאריך פניה: **09/04/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **185,443**

תיאור פניה: מ 15909 נורות בלוח שעונים דלקות

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-אטם צינור פליט מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-אטם צינור פליט	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה
משופץ צינור פליטה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170922822** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **191,680**

תיאור פניה: מ 15909 בעיית הנעה

מהות הפניה:

1. מתנע לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר 26	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ערפל	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170924743** תאריך פניה: **29/04/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **195,597**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 195000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקורת חורף טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170925110** תאריך פניה: **29/04/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **195,597**

תיאור פניה: מ-15909 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגן אחורי צד שמאלי נזקי פח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170935425** תאריך פניה: **31/05/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **209,775**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 210000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נזל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בניזן 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170938860** תאריך פניה: **11/06/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **214,716**

תיאור פניה: מ 15909 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170944730** תאריך פניה: **01/07/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **225,234**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 225,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160121097** תאריך פניה: **05/07/2018** גורם מבצע: ד"ר פח וצבע פתח תקווה

קריאת מד אוי': **227,205**

תיאור פניה: מ 15909 פגוש אחורי נזק

מהות הפניה:

1. אחורי

מספר פניה: **8170955002** תאריך פניה: **30/07/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **239,666**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 240 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170965580** תאריך פניה: **03/09/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **253,254**

תיאור פניה: מ 15909 פנס קידמי

**מהות הפניה:**

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170966953** תאריך פניה: **06/09/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **253,453**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 255 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בזנין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160124890** תאריך פניה: **07/10/2018** גורם מבצע: ד"ר פח וצבע פתח תקווה

קריאת מד אוי': **266,576**

תיאור פניה: מ 15909 פחות

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות) שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות) שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קד	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170976995** תאריך פניה: **16/10/2018** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **270,401**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 270 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170988620** תאריך פניה: **18/11/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **285,124**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 285 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170992735** תאריך פניה: **30/11/2018** גורם מבצע: אוטו טסט בע"מ

קריאת מד אוי': **290,029**

תיאור פניה: מ- 15909 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170992942** תאריך פניה: **02/12/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **290,324**

תיאור פניה: מ 15909 מגן רוח

מהות הפניה:

1. עבודות מסגרות

מספר פניה: **8170996789** תאריך פניה: **12/12/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אויף: **296,782**

תיאור פניה: מ 15909 נורת קידמית שמאלית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

סטטוס משימה	משימה לביצוע
משימה הושלמה	נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו
משימה הושלמה	מקורי-נורה ראשית

מספר פניה: **8170999713** תאריך פניה: **23/12/2018** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **299,881**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 300 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול 000.06 קמ - MTA) אוטומטי( טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורת פנס ערפל (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס אחור	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה
מקורי-שסתום חד כיוון	משימה הושלמה
מקורי-סוללה לשלט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171009185** תאריך פניה: **21/01/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אויף: **314,753**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 315 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת נזילת מים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול 501 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
משאבת מים ו/או אטם פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רצועת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-ערכת תיקון	משימה הושלמה
מקורי-משאבת מים	משימה הושלמה
מקורי-נחל קירור 5 ל	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171020645** תאריך פניה: **24/02/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **329,567**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 330 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת פרוק ממיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול 03 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מחשב דיאגנוסטיקה בדיקה בדיקה	משימה הושלמה
צינור פליטה קידמי תת-מכלל פ+ה	משימה הושלמה
נורה לפנס אחורי מושלם (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
מנורה קדמית - מכלל פ+ה	משימה הושלמה
תאורה פנימית אחורית - מכלל פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורת תאורה פנימית אחורית פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
מקורי-אטם צינור פליט	משימה הושלמה
מקורי-אטם צינור פליט	משימה הושלמה
שיפוץ ממיר קטליטי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030622** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **339,041**

תיאור פניה: מ 15909 פנס חזית ימין ומנורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030621** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **339,041**

תיאור פניה: מ 15909 בעית מעד בכריזה

מהות הפניה:

1. צופר אינו תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עב פנסים מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171034434** תאריך פניה: **07/04/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **342,654**

תיאור פניה: מ 15909 ליטוש פנסים חזית

מהות הפניה:

1. פנסים מעמעמים

מספר פניה: **8171035659** תאריך פניה: **11/04/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **344,675**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 345 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 54 000 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133969** תאריך פניה: **17/04/2019** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **344,746**

תיאור פניה: מ 15909 פחות

**מהות הפניה:**

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת טיפול לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171044344** תאריך פניה: **13/05/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **355,133**

תיאור פניה: מ 15909 שטיח נהג

**מהות הפניה:**

1. שטיח גומי קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-סט שטיחי לבד א מרכב הרכב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171047847** תאריך פניה: **24/05/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **359,671**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 360 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 09 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מסנן דלק מכלל פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
נזל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
מקורי-אטם למצוף דלק	משימה הושלמה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171052778** תאריך פניה: **09/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **359,671**

תיאור פניה: מ 15909 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר (אחד) שילוב: מצבר בדיקה טיפול במצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171056396** תאריך פניה: **19/06/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **359,671**

תיאור פניה: מ 15909 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר (אחד) שילוב: מצבר בדיקה טיפול במצבר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171058072** תאריך פניה: **24/06/2019** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': **367,058**

תיאור פניה: מ 15909 זוג לוחית אדומה

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פגום לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171061313** תאריך פניה: **04/07/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **371,424**

תיאור פניה: מ-15909 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מהות הפניה:

תומך מנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תומך מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171064007** תאריך פניה: **14/07/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **374,689**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 375 אלף+ תושבת מנוע

**מהות הפניה:**

1. תושבת מנוע קרועה/סדוקה

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 57 000 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה	משימה הושלמה
בורג הסבור (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-גזון לגלגל כל	משימה הושלמה
מקורי-אום לגלגל מגנו	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160138477** תאריך פניה: **25/07/2019** גורם מבצע: ש.י.ח. שרותי רכב בע"מ- UMI ירושלים

קריאת מד אוי': **374,689**

תיאור פניה: מ 15909 פחחות

**מהות הפניה:**

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תאונה לפני עבודה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בדיקת סיום תאונה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171079235** תאריך פניה: **27/08/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **383,101**

תיאור פניה: מ 15909 רעשים בנסיעה לאחור

מהות הפניה:

1. סרן רועש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת תושבת מנוע ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171080098** תאריך פניה: **01/09/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **383,101**

תיאור פניה: מ 15909 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 03 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171084591** תאריך פניה: **12/09/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **389,207**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 390 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 03 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171088081** תאריך פניה: **24/09/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אוי': **391,310**

תיאור פניה: מ 15909 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8160142125** תאריך פניה: **23/10/2019** גורם מבצע: רכב בית אל-שירותי רכב בע"מ

קריאת מד אוי': **391,310**

תיאור פניה: מ 15909 מגן קידמי

מהות הפניה:

1. קדמי

מספר פניה: **8171102569** תאריך פניה: **10/11/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **402,061**

תיאור פניה: מ 15909 ריפוד קרוע

מהות הפניה:

1. מושב שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ - ריפוד מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171104404** תאריך פניה: **16/11/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **404,201**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 405 אלף+מגבים+תיקון פלסטיק

מהות הפניה:

1. חיזוק ברגים ואומים כללי

2. מגב לא מנגב

3. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 51 000 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קד י	משימה הושלמה
מקורי-קליפס כיסוי קו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171104848** תאריך פניה: **17/11/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **404,201**

תיאור פניה: מ 15909 מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

מספר פניה: **8171109108** תאריך פניה: **29/11/2019** גורם מבצע: אוטו טסט בע"מ

קריאת מד אוי': **404,201**

תיאור פניה: מ- 15909 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171119645** תאריך פניה: **30/12/2019** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **419,041**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 420 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 501 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
חגורת טריז פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
נורת פנס ערפל (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רצועת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ערפל	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171132146** תאריך פניה: **04/02/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **432,725**

תיאור פניה: מ 15909 מנורות בלוח שעונים

**מהות הפניה:**

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מחשב דיאגנוסטיקה בדיקה בדיקה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
צינור פליטה קידמי תת-מכלל פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171133172** תאריך פניה: **06/02/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **433,501**

תיאור פניה: מ-15909 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
תופים שחוקים מידי, ריבוי חריצים, סדקים	משימה לטיפול
מצבר לא תקין	משימה לטיפול
נזקי פח	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171133877** תאריך פניה: **09/02/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **434,101**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 435 אלף

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 531 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171133522** תאריך פניה: **09/02/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר-טויוטה ירושלים

קריאת מד אוי': **434,101**

תיאור פניה: מ 15909 החלפת צלחות בלמים+השלמת קנט

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. נקישות בסיבוב ההגה

3. תיקוני פחחות

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק אחורי פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160148448** תאריך פניה: **24/02/2020** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **434,101**

תיאור פניה: מ 15909 פחחות

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8160148592** תאריך פניה: **25/02/2020** גורם מבצע: מוסך דיקלה

קריאת מד אוי': **434,101**

תיאור פניה: מ 15909 פחחות

מהות הפניה:

1. צד ימין

**מספר פניה: 8171141899** תאריך פניה: **05/03/2020** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

**קריאת מד אוי': 439,971**

תיאור פניה: מ 15909 מדבקה

**מהות הפניה:**

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

**מספר פניה: 8171143368** תאריך פניה: **10/03/2020** גורם מבצע: מוסך זמיר -טויוטה ירושלים

**קריאת מד אוי': 441,759**

תיאור פניה: מ 15909 נורות בלוח שעונים

**מהות הפניה:**

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מערכת בלמים	משימה הושלמה

**מספר פניה: 8171147396** תאריך פניה: **23/03/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

**קריאת מד אוי': 441,759**

תיאור פניה: מ 15909 רכב לא מניע

**מהות הפניה:**

1. מתנע לא תקין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת מערכת חשמל רכב לא מניע הגיע בגרירה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות כלליות מערכת טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171149011** תאריך פניה: **29/03/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אויף: **490,001**

תיאור פניה: מ 15909 טיפול 490 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול החלפת רפידות אחוריים ומסנן אויר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
מקורי-נזול בלמים 5.0	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזוגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
טיפול 09 000 קמ	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות) שני הצדדים) (+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171152099** תאריך פניה: **07/04/2020** גורם מבצע: ניו ארט עיצוב (2002)

קריאת מד אויף: **451,378**

תיאור פניה: מ 15909 הזמנת מדבקות

מהות הפניה:

1. מדבקה קרועה/שחוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171155777** תאריך פניה: **22/04/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **451,378**

תיאור פניה: מ 15909 הילוכים

**מהות הפניה:**

1. החלקה בהילוך אחורי בלבד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171158741** תאריך פניה: **03/05/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **459,432**

תיאור פניה: מ- 15909 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
שחיקת סוליית הצמיג / עומק פרופיל לא תקין	משימה לטיפול
החלפת מוטות מייצב	משימה לטיפול
פנסי אור לוח זיהוי אינם תקינים	משימה לטיפול
פנסי חזית - רפלקטור - מסגרת - שבר	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171158725** תאריך פניה: **03/05/2020** גורם מבצע: דנאל מוטורס - טויוטה כפר סבא

קריאת מד אוי': **459,432**

תיאור פניה: מ 15909 החלפת תפוחי היגוי+ליטוש פנסים

**מהות הפניה:**

1. תפוח משולש קדמי ימני מרעיש

2. תפוח משולש קדמי שמאלי מרעיש

3. פנסים מעמעמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171162366** תאריך פניה: **13/05/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עטרות

קריאת מד אויף: **459,435**

תיאור פניה: מ-15909

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים קדמי ימני מרעיש