

הסטורית טיפולים לרכב מספר **9120658**

מספר פניה: **8170788575** תאריך פניה: **16/02/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **16,294**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 15000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170800576** תאריך פניה: **27/03/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **30,565**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170808371** תאריך פניה: **25/04/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **45,340**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם אח טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170818151** תאריך פניה: **25/05/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **60,639**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170827624** תאריך פניה: **26/06/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **76,112**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 75.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170830663** תאריך פניה: **04/07/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **79,968**

תיאור פניה: מ 15918 מצת חשמל

מהות הפניה:

1. כבל מצתים קרוע/מקולקל

מספר פניה: **8170838053** תאריך פניה: **27/07/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **89,586**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול תקופתי-הח רפידות בלם אח ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
נזל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160106559** תאריך פניה: **30/07/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **91,087**

תיאור פניה: מ 15918 נזק לצמיג

מספר פניה: **8170849547** תאריך פניה: **03/09/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **106,308**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170854185** תאריך פניה: **17/09/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אויף: **114,252**

תיאור פניה: מ- 15918 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170858460** תאריך פניה: **02/10/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אויף: **120,388**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מכלול מסנן דלק	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170859184** תאריך פניה: **03/10/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אויף: **121,513**

תיאור פניה: מ 15918 חשמל

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

2. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית מערכת בלמים	משימה הושלמה
מנורת חניה רפידות בלם	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170860807** תאריך פניה: **15/10/2017** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **126,545**

תיאור פניה: מ 15918 גשר תאורה

מהות הפניה:

1. מנוע בגשר תאור לא תקין

סטטוס משימה

משימה לביצוע

משימה הושלמה

תיקון גשר תאורה לדים

מספר פניה: **8170863715** תאריך פניה: **22/10/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **129,319**

תיאור פניה: מ 15918 גשר תאורה

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

מספר פניה: **8170867980** תאריך פניה: **02/11/2017** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **134,452**

תיאור פניה: מ 15918 צמיג קרוע

מהות הפניה:

1. צמיג קרוע

מספר פניה: **8170868199** תאריך פניה: **05/11/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **135,301**

תיאור פניה: מ-15918 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצו טיפול ופדים קד ומסנו מזוג ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בניזן 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170872137** תאריך פניה: **14/11/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **137,370**

תיאור פניה: מ-15918 חשמל

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הוחלף שקע לפנס מהבהב חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170873226** תאריך פניה: **17/11/2017** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אוי': **138,468**

תיאור פניה: מ-15918 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170881578** תאריך פניה: **13/12/2017** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **150,486**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 150.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם אח טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטס גומי לברז	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170887191** תאריך פניה: **02/01/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **160,072**

תיאור פניה: מ 15918 חשמל

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. מושב שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170892720** תאריך פניה: **17/01/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **165,639**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מסנן אויר טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170896331** תאריך פניה: **28/01/2018** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **169,297**

תיאור פניה: מ 15918 גשר תאורה

מהות הפניה:

1. מנוע בגשר תאור לא תקין

מספר פניה: **8170897274** תאריך פניה: **30/01/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **169,321**

תיאור פניה: מ 15918 בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ממיר קטליטי משופץ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170899435** תאריך פניה: **05/02/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **172,010**

תיאור פניה: מ 15918 מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170901952** תאריך פניה: **12/02/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **173,902**

תיאור פניה: מ 15918 אורות

מהות הפניה:

1. פיוז שרוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170906354** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אויף: **180,101**

תיאור פניה: 15918 התקנת שקע חשמלי לינשוף

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הותקן שקע חשמלי לינשוף מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170906168** תאריך פניה: **25/02/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אויף: **180,101**

תיאור פניה: 15918 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם אח טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170916075** תאריך פניה: **28/03/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אויף: **194,501**

תיאור פניה: מ15918 טיפול 195000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170919487** תאריך פניה: **10/04/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **199,542**

תיאור פניה: 15918 נורה שרופה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170928302** תאריך פניה: **09/05/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **209,388**

תיאור פניה: מ-15918 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם קדם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-ערכת תיקון	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170940158** תאריך פניה: **14/06/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **222,496**

תיאור פניה: מ-15918 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק פנס אחורי שמאלי נזקי פח	משימה לטיפול
נזק כנף קד' ימני נזקי פח	משימה לטיפול
נזק פגוש אחורי צד שמ' נזקי פח	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170942602** תאריך פניה: **24/06/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **225,550**

תיאור פניה: מ15918 טיפול 225000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170942575** תאריך פניה: **24/06/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **225,550**

תיאור פניה: מ15918 טיפול 225000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בניזן 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170945459** תאריך פניה: **02/07/2018** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **230,575**

תיאור פניה: מ15918 גשר תאורה באחריות

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיוק גשר תאורה תיקון גשר תאורה לדים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170945334** תאריך פניה: **02/07/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **230,575**

תיאור פניה: מ 15918 חיזוק גשר תאורה *ביטול*

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

מספר פניה: **8170952516** תאריך פניה: **23/07/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **240,803**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 240000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם קדם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170962202** תאריך פניה: **22/08/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **254,090**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול ונורות בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בניזן 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170962805** תאריך פניה: **26/08/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **254,090**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול

מהות הפניה:

1. אין טעינה

2. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170963374** תאריך פניה: **27/08/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **254,901**

תיאור פניה: מ 15918 אין טעינה

מהות הפניה:

1. אין טעינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מיסב האלטרנטור פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-פולי אלטרנטור	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170964187** תאריך פניה: **29/08/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **254,902**

תיאור פניה: מ 15918 אין טעינה

מהות הפניה:

1. אין טעינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רכב לא מגיב לדוושת גז ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לוואלו מתיק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הזמן חלק מחול נתבקש חלופי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
זיכוי לעבודות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170981179** תאריך פניה: **28/10/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **265,859**

תיאור פניה: מ 15918 נורה ק ש

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160126130** תאריך פניה: **31/10/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **267,007**

תיאור פניה: מ 15918 נזק לצמיג אחרי ימני*צפלר חיפה*

מספר פניה: **8170983791** תאריך פניה: **05/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **270,211**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 270000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160126933** תאריך פניה: **15/11/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **270,211**

תיאור פניה: מ 15918 נזק לצמיג ק' ימני*צפלר חיפה*-

מספר פניה: **8170989346** תאריך פניה: **20/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **275,988**

תיאור פניה: 15918 מצבר חלש

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

מספר פניה: **8170990102** תאריך פניה: **22/11/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **276,886**

תיאור פניה: 15918 בדיקת תאורה והחלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מכלל להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי ימין	משימה הושלמה
מקורי-מגב קדמי שמאל	משימה הושלמה
משומש-ממיר קטליטי	משימה הושלמה
סעפת פליטה (צד ימין) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170988063** תאריך פניה: **05/12/2018** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **270,211**

תיאור פניה: מ- 15918 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170994838** תאריך פניה: **06/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **282,712**

תיאור פניה: 15918 פנס חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת פנס ראשי (פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170995613** תאריך פניה: **09/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **283,629**

תיאור פניה: מ-15918 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת תושבת תה"ל	משימה לטיפול
החלפת פולי אלטרנאטור	משימה לטיפול
תיקון ריפוד מושבת נהג קרוע	משימה לטיפול
נזילות דלק לא תקין	משימה לטיפול
נזילות דלק מהמיכל או מהצינורות	משימה לטיפול

מספר פניה: **8170995484** תאריך פניה: **09/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **283,629**

תיאור פניה: מ 15918 מספר תקלות בבקרה

מהות הפניה:

1. נזילות מצינורות דלק

2. ברגים משוחררים

3. אלטרנאטור רועש

4. מצבר עם קורוזיה

5. תושבת מנוע קרועה/סדוקה

מספר פניה: **8170997649** תאריך פניה: **16/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **283,951**

תיאור פניה: מ 15918 חוסר טעינה הרכב נגרר

מהות הפניה:

1. אין טעינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא צורך בשיפוץ אלטרנטור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170998557** תאריך פניה: **18/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **284,350**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170998907** תאריך פניה: **19/12/2018** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **285,003**

תיאור פניה: מ 15918 נורה ק, ימנית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

מספר פניה: **8171011293** תאריך פניה: **27/01/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **299,937**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
נזל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171022243** תאריך פניה: **28/02/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **306,153**

תיאור פניה: 15918 בעיית טעינה

מהות הפניה:

1. אין טעינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק חוחנמצא מצבר מקצר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
יס צורך בהחלפת מצבר צמייגים קד שחוקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מצבר) אחד (פ+ה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מצבר 26	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171028115** תאריך פניה: **18/03/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **314,572**

תיאור פניה: 15918 טיפול 315000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מבצע טיפול צמיגים קדמיים פסולים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק ונמצא מיכל עבוי נחל רצועה סדוקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תושבת קדמית תחתונה קרועה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תושבת אחורית תחתונה קרועה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הגיעו חלקים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
תושבת מנוע קדמית ו/או כרית גומי פ+ה	משימה הושלמה
חגורת טריז פ+ה	משימה הושלמה
מיכל מים נוסף פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רצועת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-מיכל עיבוי	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה
מקורי-תושבת מנוע	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133105** תאריך פניה: **24/03/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **315,969**

תיאור פניה: 15918 נזק לצמיג*צפלה חיפה*

מספר פניה: **8171038950** תאריך פניה: **28/04/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **325,011**

תיאור פניה: 15918 בעיות הנעה, ובדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

2. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונפסל צמיג קדמי ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171041084** תאריך פניה: **02/05/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **325,019**

תיאור פניה: 15918 אין הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: **8171042014** תאריך פניה: **05/05/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **325,019**

תיאור פניה: 15918 מנוע מזייף לא סוחב

מהות הפניה:

1. מנוע לא סוחב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא פולי אלטרנטור חלוד ותפוס ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מותחן שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מערכת קיצור סעפת שחוקה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מותחן פורק מטוטלוס 15948 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סעפת יניקה פורק מטוטלוס 15926 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
משומש-מותח רצועה מערכת חשמל	משימה הושלמה
מותח רצועה לגל ארכובה פ+ה	משימה הושלמה
מיסב האלטרנטור פ+ה	משימה הושלמה
סעפת יניקה או מע סעפת פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-פולי אלטרנטור	משימה הושלמה
משומש-סעפת יניקה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171049232** תאריך פניה: **28/05/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **329,934**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 330000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8171056633** תאריך פניה: **19/06/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **337,664**

תיאור פניה: מ-15918 ביקורת ק' בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון אור ראשי שמ'	משימה לטיפול
ליטוש פנסים ראשיים	משימה לטיפול
קיבוע פנס ערפל קדמי שמ'	משימה לטיפול
תיקון ריפוד מושב נהג	משימה לטיפול

מספר פניה: **8171058396** תאריך פניה: **25/06/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **339,522**

תיאור פניה: 15918 בדיקת תאורה כללית, שקע מצת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מהות הפניה:	
1. מנורה שרופה	
2. קצר חשמלי	
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מקורי-נורה לפנס ראשי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171060760** תאריך פניה: **02/07/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **341,502**

תיאור פניה: 15918 מזגן, שקע מצת

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מהות הפניה:	
1. מזגן לא מקרר	
2. פיוז שרוף	

מספר פניה: **8171062801** תאריך פניה: **09/07/2019** גורם מבצע: שנהר בן שמעון

קריאת מד אויף: **343,526**

תיאור פניה: מ 15918 מושב נהג

מהות הפניה:

1. מושב שבור

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא משענת קרועה ושלד שבור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
תיקון ריפוד גב נהג תיקון מושבים	משימה הושלמה
פירוק ריפוד מושב שבור כולל ריתוך תיקון מושבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171064879** תאריך פניה: **11/07/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אויף: **345,973**

תיאור פניה: 15918 התקנת שקע מצת

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פורק שקע מצת(התקנת מתנ"א) והותקן שקע מצת מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171063391** תאריך פניה: **11/07/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **345,101**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
פוליש פנסים	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160138194** תאריך פניה: **18/07/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **346,790**

תיאור פניה: 15918 נזק לצמיג*טייר סנטר חיפה*

מספר פניה: **8171067079** תאריך פניה: **23/07/2019** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **347,276**

תיאור פניה: 15918 גשר תאורה לא תקין

מהות הפניה:

1. נורה בגשר תאור לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון גשר תאורה לדים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171071784** תאריך פניה: **05/08/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **351,189**

תיאור פניה: 15918 בעיית הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מבצע שיפוץ אלטרנטור ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
אלטרנטור משופץ מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
אלטרנטור מכלל פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171075242** תאריך פניה: **15/08/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **353,466**

תיאור פניה: 15918 בעיית הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר 62A וולטה	משימה הושלמה
אלטרנטור מכלל פ+ה	משימה הושלמה
אלטרנטור משופץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171076436** תאריך פניה: **19/08/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **354,046**

תיאור פניה: 15918 בעיות טעינה

מהות הפניה:

1. נורת לוחית רישוי לא תקינה

2. אין טעינה

מספר פניה: **8171077682** תאריך פניה: **22/08/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **354,331**

תיאור פניה: 15918 בעיות הנעה

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: **8171081445** תאריך פניה: **03/09/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **354,528**

תיאור פניה: 15918 טעינה, רעשים מהרכב

מהות הפניה:

1. אין טעינה

2. רעשים כללי

מספר פניה: **8171082884** תאריך פניה: **08/09/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **354,722**

תיאור פניה: מ 15918 רכב לא מניע

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. הגה קשה במיוחד

3. מתנע לא תקין

מספר פניה: **8171091087** תאריך פניה: **06/10/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **359,261**

תיאור פניה: 15918 טיפול 360000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול 09 000 קמ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אסם פקק ריקון	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ" ל	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אור	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171093688** תאריך פניה: **16/10/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **360,204**

תיאור פניה: 15918 נורה לוח שעונים, אין טעינה מנוע כב

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. אין טעינה

3. מנוע נכבה בנסיעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אלטרנטור מכלל פ+ה	משימה הושלמה
אלטרנטור משופץ באחריות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171096750** תאריך פניה: **27/10/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **360,204**

תיאור פניה: 15918 מצבר לא נטען

מהות הפניה:

1. אין טעינה

מספר פניה: **8171104273** תאריך פניה: **01/12/2019** גורם מבצע: מכון רישוי חן בע"מ

קריאת מד אוי': **364,445**

תיאור פניה: מ- 15918 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171114273** תאריך פניה: **12/12/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **374,356**

תיאור פניה: 15918 טיפול 375000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171114974** תאריך פניה: **15/12/2019** גורם מבצע: מוסך מ.ת.מ מוטורס חיפה - ט

קריאת מד אוי': **374,701**

תיאור פניה: 15918 נורות תקלה לוח שעונים, רעשים כללי

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. רעשים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
גיר מחליק וממיר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי- שמן L5 EF DIU מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-מחזיר שמן	משימה הושלמה
מקורי-מחזיר שמן אחור	משימה הושלמה
תיבת הילוכים משומש	משימה הושלמה
ממיר קטליטי משופץ	משימה הושלמה
צינור פליטה קידמי תת-מכלל פ+ה	משימה הושלמה
תיבת הילוכים רוחבית - מכלל פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171114750** תאריך פניה: **15/12/2019** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **374,701**

תיאור פניה: 15918 נורות תקלה לוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

מספר פניה: **8171120927** תאריך פניה: **02/01/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **377,251**

תיאור פניה: 15918 בעיית הנעה, נורה לוח שעונים, רעש

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. אין התנעה במצב חניה או בניים

3. רעשים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-מותח רצועה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מותח שרשרת או רצועה פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171128437** תאריך פניה: **26/01/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **385,875**

תיאור פניה: 15918 בדיקת תאורה כללית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא רעשים מכיוון התיימינג ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171129897** תאריך פניה: **29/01/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **385,890**

תיאור פניה: מ 15918 רעשים מהמנוע

מהות הפניה:

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-אטם למותח שרשר מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-מותח מנוע	משימה הושלמה
מקורי-סוללה לשלט	משימה הושלמה
גלגל שרשרת התיזומן או מותח רצועה-גל זיז	משימה הושלמה
גלגל שרשרת התיזומן או מותח רצועה-גל זיז	משימה הושלמה
מותח שרשרת או רצועה פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171137856** תאריך פניה: **23/02/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **389,501**

תיאור פניה: מ 15918 טיפול 390000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נורת קלות דולקת + משולש ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נשלחה בקשה המלצה להשבתה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171143351** תאריך פניה: **09/03/2020** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **389,501**

תיאור פניה: מ 15918 העברת חלקים

מהות הפניה:

1. פנסים מעמעמים

מספר פניה: **8171144137** תאריך פניה: **12/03/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **389,501**

תיאור פניה: 15918 בדיקת מצוף דלק

מהות הפניה:

1. משאבת דלק לא תקינה

מספר פניה: **8171144138** תאריך פניה: **12/03/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **389,501**

תיאור פניה: 15918 בדיקת מערכת הגה

מהות הפניה:

1. מערכת היגוי לא מתפקדת

מספר פניה: **8171144139** תאריך פניה: **12/03/2020** גורם מבצע: מוסך אמין בחוס - טויוטה חיפה

קריאת מד אוי': **389,501**

תיאור פניה: 15918 בדיקת תיבת הילוכים

מהות הפניה:

1. תיבת הילוכים רועשת

מספר פניה: **8160150104** תאריך פניה: **30/03/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **389,501**

תיאור פניה: 15918 נזק סביב הרכב

מהות הפניה:

1. אחורי

2. קדמי

3. צד ימין

4. צד שמאל