

הסטורית טיפולים לרכב מספר 9122781

מספר פניה: 8170824493	תאריך פניה: 15/06/2017	גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה
קריאת מד אוי': 102,879		
תיאור פניה: מ-15957 בלמים		
מהות הפניה:		
1. בדיקת בלמים		

מספר פניה: 8170847570	תאריך פניה: 27/08/2017	גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': 8,632		
תיאור פניה: מ-15957 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
התקנת מתקן קשירת נשק ארוך בתא מטען	משימה לטיפול	

מספר פניה: 8170854670	תאריך פניה: 18/09/2017	גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': 15,509		
תיאור פניה: מ-15957 טיפול 15000		
מהות הפניה:		
1. טיפול תקופתי מתוכנן		
משימה לביצוע	סטטוס משימה	
טיפול בהסכם	משימה הושלמה	
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה	
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה	
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה	

מספר פניה: **8170868644** תאריך פניה: **05/11/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **30,101**

תיאור פניה: מ 15957 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170884274** תאריך פניה: **24/12/2017** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **45,001**

תיאור פניה: מ 15957 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170900223** תאריך פניה: **07/02/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **60,048**

תיאור פניה: מ 15957 טיפול 60.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170904332 **תאריך פניה:** 20/02/2018 **גורם מבצע:** מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': 64,196

תיאור פניה: מ 15957 פנס חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית מערכת הזרקה - מנוע דיזל	משימה הושלמה
עב פנסים	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170906577 **תאריך פניה:** 25/02/2018 **גורם מבצע:** סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': 64,196

תיאור פניה: מ. 15957-התקנת שקע חשמלי לינשוף

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

משימה לבצוע	סטטוס משימה
הותקן שקע חשמלי לינשוף מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160115748 **תאריך פניה:** 06/03/2018 **גורם מבצע:** מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': 64,196

תיאור פניה: מ. 15957 צמיג קידמי ימני*טייר סנטר עפולה*

מספר פניה: 8160115901 **תאריך פניה:** 11/03/2018 **גורם מבצע:** אוטו גלס זגגות רכב בע"מ

קריאת מד אוי': 64,196

תיאור פניה: שמשה קידמית נסדקה

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לבצוע	סטטוס משימה
החלפת שמשה קדמית החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170905512** תאריך פניה: **18/03/2018** גורם מבצע: אמיתי ובניו - מכון רישוי
קריאת מד אוי': **64,196**
תיאור פניה: מ- 15957 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8160116630** תאריך פניה: **25/03/2018** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית
קריאת מד אוי': **64,196**
תיאור פניה: מ 15957 צמיג*טייר סנטר עפולה*

מספר פניה: **8170916772** תאריך פניה: **29/03/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': **75,716**
תיאור פניה: מ 15957 טיפול 75.000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170916417** תאריך פניה: **29/03/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': **75,716**
תיאור פניה: מ 15957 פנס חזית ימני

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170922681** תאריך פניה: **22/04/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': **83,683**
תיאור פניה: מ-15957 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170924733** תאריך פניה: **29/04/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **85,856**

תיאור פניה: מ 15957 פנס חזית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות חשמל החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170930252** תאריך פניה: **15/05/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **91,216**

תיאור פניה: טיפול 90000 ותיקון מזגן 15957

מהות הפניה:

1. מזגן מוציא אויר חם

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
אפשר חלק מהעבודה הזמנת מעבי מזגן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע תיקון לפי הצעת מחיר שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מצת	משימה הושלמה
נחל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע 03W0 בגזין	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160118983** תאריך פניה: **23/05/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **92,364**

תיאור פניה: מ. 15957 נזק מזגן

מספר פניה: **8170944277** תאריך פניה: **28/06/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **105,517**

תיאור פניה: מ 15957 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170950686** תאריך פניה: **17/07/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **113,478**

תיאור פניה: מ 15957 חוסר טעינה

מהות הפניה:

1. אין טעינה

מספר פניה: **8170956671** תאריך פניה: **05/08/2018** גורם מבצע: מוסך דני גלס - טויוטה טבריה

קריאת מד אוי': **120,485**

תיאור פניה: מ 15957 טיפול 120,000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול ע'פ הוראות יצרן והחלפת ומפרט טכני+ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מקורי-אטם למצוף דלק טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170965296** תאריך פניה: **02/09/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **132,729**

תיאור פניה: מ 15957 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
כיוון ציר קדמי כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170966814** תאריך פניה: **06/09/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **134,401**

תיאור פניה: מ 15957 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170969555** תאריך פניה: **20/09/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **139,645**

תיאור פניה: מ 15957 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

מספר פניה: **8170976447** תאריך פניה: **15/10/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': **150,305**
תיאור פניה: מ 15957 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
נזל בלמים 4TOD מ"ל	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170982494** תאריך פניה: **01/11/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': **157,577**
תיאור פניה: 15957 בדיקת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

מספר פניה: **8170989149** תאריך פניה: **19/11/2018** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': **164,502**
תיאור פניה: 15957 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע ניסיעת מבחן אין נורת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מנורה קדמית - מכלל פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קדמי	משימה הושלמה
מקורי-גומי מגב קד י	משימה הושלמה
מקורי-נורה ראשית	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127339** תאריך פניה: **25/11/2018** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **164,822**

תיאור פניה: 15957 נזק לחלק הקידמי

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק חלק קדמי לפי שמאות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
קבלת חלקים המשך עבודות הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק בוצע תיקון לפי שמאות שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160128167** תאריך פניה: **13/12/2018** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **169,002**

תיאור פניה: 15957 נזק לחלק הקידמי

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון חלק קדמי שמאלי לפי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171003620** תאריך פניה: **03/01/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **180,222**

תיאור פניה: 15957 טיפול 180000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171007550** תאריך פניה: **15/01/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **185,559**

תיאור פניה: 15957 מנוע לא מגיב

מהות הפניה:

1. מנוע נכבה בנסיעה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
ממיר קטליטי משופץ מערכת טורבו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171015711** תאריך פניה: **07/02/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **194,501**

תיאור פניה: מ 15957 מ טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לבצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 03W0 בניזין	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171021282 תאריך פניה: **25/02/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': 198,502
תיאור פניה: 15957 לא מניע

מהות הפניה:

1. קצר חשמלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ברצת החלפת יח" הפעלה (תזמון) ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
משאבת מים ו/או אטם פ+ה מערכת טורבו	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
מקורי-משאבת מים	משימה הושלמה
מקורי-נוזל קירור 5 ל	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171024632 תאריך פניה: **06/03/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוי': 203,403
תיאור פניה: מ-15957 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מחדס מזגן מרעיש מרעיש	משימה לטיפול
ליטוש פנסים ראשיים פנסי חזית - רפלקטור - מסגרת - שבר	משימה לטיפול
ריפוד קרוע מושב נהג מושב נהג / נוסע אינו מחזק / ריפוד קרוע	משימה לטיפול
תושבת מנוע קדמית קרועה תומך מנוע	משימה לטיפול
השלמת גומיה למוט תומך מכסה מנוע	משימה לטיפול

מספר פניה: 8171020358 תאריך פניה: **12/03/2019** גורם מבצע: אמיתי ובניו
קריאת מד אוי': 195,639
תיאור פניה: מ-15957 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171028015** תאריך פניה: **18/03/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **206,639**

תיאור פניה: 15957 בדיקת תאורה כללית

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית מערכת טורבו	משימה הושלמה
מנורה ראשית HB4	משימה הושלמה
מנורה קדמית - מכלל פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171030580** תאריך פניה: **26/03/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **209,788**

תיאור פניה: מ 15957 טיפול 210000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160133335** תאריך פניה: **31/03/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **209,788**

תיאור פניה: 15957 נזק לצמיג*פנצריה טייר סנטר עפולה*

מספר פניה: **8160133906** תאריך פניה: **14/04/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **209,788**

תיאור פניה: 15957 נזק לצמיג*טייר סנטר עפולה*ע*

מספר פניה: **8171037629** תאריך פניה: **17/04/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **209,788**

תיאור פניה: **15957 הסרת מפצל שקע מצית**

מהות הפניה:

1. תקלת ריקול

מספר פניה: **8171040257** תאריך פניה: **17/04/2019** גורם מבצע: סדנת ניידת נתניה

קריאת מד אוי': **209,788**

תיאור פניה: **15957 שקע מצת**

מהות הפניה:

1. מע' חוטי חשמל קרועים/ מקוצרים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פ+ה מכשירי קשר	משימה הושלמה
פורק שקע מצת(התקנת מתנ"א) מערכת חשמל	משימה הושלמה
התקנת שקע למצת מערכת חשמל	משימה הושלמה
הח תקע לפנס כחול מערכת חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171041366** תאריך פניה: **02/05/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **224,223**

תיאור פניה: **15957 טיפול 255000**

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
דיסק אחורי פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אור	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171051754 **תאריך פניה: 03/06/2019** **גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת**

קריאת מד אוי': 234,150

תיאור פניה: מ 15957 רצועת מנוע

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע סדוקה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רצועת מנוע מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
חגורת טריז פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171053589 **תאריך פניה: 11/06/2019** **גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת**

קריאת מד אוי': 239,102

תיאור פניה: 15957 גיר לא מגיב, טיפול 240000

מהות הפניה:

1. הילוכים לא נכנסים

2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע נסיעת מבחן רעש של מסב ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק אין רעש בזמן שהרכב קר שוחרר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
שמן מנוע בנזין 03W0	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160138714** תאריך פניה: **29/07/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ 15957 נזק בחלקו האחורי

מהות הפניה:

1. קדמי שמאלי

2. אחורי שמאלי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תיקון נזק חלק אחורי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
ממתין לשמאי שניידרמן שמאים ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נבדק ע"י השמאי וגם אני יש צורך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
קבלת חלקים דופן שמאלי אחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע חיתוך כליפה לכנף שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
קבלת דלת אחורית שמאלית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הכנה לצבע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סיום צבע המשך עבודת ריפוד ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
הושלם התיקון לפי דוח השמאי יבוצע ניקוי ר ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171080706** תאריך פניה: **02/09/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **254,801**

תיאור פניה: 15957 טיפול 255000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171083690** תאריך פניה: **10/09/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוץ': **256,658**
תיאור פניה: 15957 הגה קשה

מהות הפניה:

1. הגה קשה במיוחד

מספר פניה: **8171085844** תאריך פניה: **18/09/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
קריאת מד אוץ': **256,801**
תיאור פניה: 15957 הגה קשה

מהות הפניה:

1. הגה קשה במיוחד

משימה לביצוע	סטטוס משימה
המשך עבודה החלפת יחידת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
עבודות מכונאות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171099907** תאריך פניה: **03/11/2019** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה
קריאת מד אוץ': **270,014**
תיאור פניה: 15957 הודעת תקלת בלמים

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מחשב דיאגנוסטיקה בדיקה בדיקה מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171102751 **תאריך פניה: 11/11/2019** **גורם מבצע: עואודה אדהם, מוחמד**

קריאת מד אוי': 271,393

תיאור פניה: 15957 ריפוד מושב נהג קרוע

מהות הפניה:

1. ריפוד קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ריפוד מושב	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171107450 **תאריך פניה: 25/11/2019** **גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת**

קריאת מד אוי': 276,346

תיאור פניה: 15957 בדיקת תאורה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מקורי-פנס בלימה אמצע	משימה הושלמה

מספר פניה: 8171111000 **תאריך פניה: 03/12/2019** **גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת**

קריאת מד אוי': 278,551

תיאור פניה: 15957 אין התנעה בחנייה, נורת תקלה

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. אין התנעה במצב חניה או בניים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
המשך עבודה פירוק מנוע ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בביקור פעם שניה למוסך ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מספר מנוע ישן zzrv381335 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוצע נסיעת מבחן יש דפיקות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נמסר שטר מכר למוקד לידי רונית ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171119338** תאריך פניה: **29/12/2019** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
 קריאת מד אוי': **278,651**
 תיאור פניה: 15957 רעשים בגיר

מהות הפניה:

1. רעשים כללי

מספר פניה: **8171124286** תאריך פניה: **13/01/2020** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
 קריאת מד אוי': **279,478**
 תיאור פניה: 15957 תפס חגורת בטיחות, מגב לא תקין

מהות הפניה:

1. רצועת בטיחות לא תקינה

מספר פניה: **8171133261** תאריך פניה: **06/02/2020** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
 קריאת מד אוי': **284,501**
 תיאור פניה: מ 15957 טיפול 285 אלף

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171139606** תאריך פניה: **27/02/2020** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
 קריאת מד אוי': **288,862**
 תיאור פניה: מ - 15957 מטף

מהות הפניה:

1. השלמת מפתח גלגלים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מטף 1 קילוגרם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160148600** תאריך פניה: **27/02/2020** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת
 קריאת מד אוי': **288,860**
 תיאור פניה: 15957 נזק לדלת נהג צד שמאל

מהות הפניה:

1. צד שמאל

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לעוצר דלת ותושבת ופח קרוע ומנגנון ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
סופק חלקים מנגנון חלון נהג ומעצור דלת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160149033** תאריך פניה: **08/03/2020** גורם מבצע: אילן קארגלס בע"מ
 קריאת מד אוי': **290,001**
 תיאור פניה: 15957 נזק לשמשה קד'

מהות הפניה:

1. קדמי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לשמשה קדמית סדוקה להחלפה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
קד' החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171143257** תאריך פניה: **09/03/2020** גורם מבצע: אחים ביטון - טויוטה עפולה

קריאת מד אוי': **290,851**

תיאור פניה: מ-15957 החלפת נורה קדמית ימנית

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת נורה ראשית שרופה צד ימני וליטוש פנ ביקור במוסך חרץ	משימה לטיפול
מנורה ראשית ימין מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
נורת פנס ראשי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
חריטה/ליטוש	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171137747** תאריך פניה: **09/03/2020** גורם מבצע: אמיתי ובניו

קריאת מד אוי': **284,501**

תיאור פניה: מ-15957 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171150630** תאריך פניה: **02/04/2020** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **295,801**

תיאור פניה: 15957 רעשים בנהיגה, הגה מושך

מהות הפניה:

1. הגה מושך

2. רעשים כללי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-צלחת בלם קדמי מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171152684** תאריך פניה: **12/04/2020** גורם מבצע: מוסך א.ס עבד אלהדי - טויוטה נצרת

קריאת מד אוי': **298,613**

תיאור פניה: 15957 טיפול 300000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ש. מנוע 03W5 NS/FC/2 טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
עבודות כלליות	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160151555** תאריך פניה: **10/05/2020** גורם מבצע: מוסך עפולה מוטורס - מיצוב

קריאת מד אוי': **303,720**

תיאור פניה: 15957 נזק לחלק קידמי ימני

מהות הפניה:

1. קדמי ימני

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק חזית לרכב פגוש מכסה מנוע....מחכה לשמ ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה