

מס' רכב:	9157453	תוצר:	Silverado 3500	דגם:	Chevrolet	מס' שלדה:	814
מס' מנוע:	780	מד מרחק:	209909	שנת יצור:	2014	סוג הרכב:	אחר
מזמין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן		וכתובת:	סוג השלדה:			
מס'ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, נזילת שמן, תומכי מנוע פגומים, בדוקתקן מגדש טורבו, מערכת תיזמון=רעש שסתומים, ראש מנוע=צריכת שמן ממובילי שסתומים, מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנטיעה			
2	מערכת קירור		X	מערכת קירור מנוע=קורוזיה וסימני נזילות מים מחיבורים, קורוזיה/אבנית/סתירות ברדיאטור			
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק			
9	מערכת היגוי	V					
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=תומכי תיבת הילוכים פגומים, בלאי דיסקיות, שמן כהה, נקישות יתר,			
12	תיבת העברת כוח		X	תיבת העברה=מרווחי יתר			
13	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר			
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה, מייצב\חיבורים פגומים, מרווחי יתר בתפוחי מתלה, תותבים פגומים, בולמי זעזועים=בלאי יתר			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי		X	מערכת היגוי=חופשים במערכת היגוי, נזילת שמן, תיבת הגה לתיקון \ שיפוץ			
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=מושבים פגומים, חלקי פלסטיק פגומים, גומיות אטימה לדלתות\חלונות פגומות, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=סימני תיקון במרכב, תיקוני מרכב וצבע, מעיכות\מעור, נזק לפגושים			
20	מערכת תאורה ומחוננים	V					
21	הערות כלליות	V					

476

- הערות:
- מצאים הנחייבים את מכן הבדיקה היום הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המיקון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות

סוללה - 6.6 צ"ל (מלא) 8 דם
 1.2.2.1 מלא / נוזל יציב ננוזל זילוף
 מלא - 210421 אלף פ"ס
 נוזל יציב מלא זילוף