

100	96	100	98	100	97	100	100	לחץ דחיסה: %
								אחוז נפילת לחץ

דגם רכב: 86183
 מס' שילדה: 0051
 מס' מנוע: שילדת מרכב

מזמין הבדיקה: משטרת ישראל
 תוצר רכב: שברולט
 מונה רשום: 211402
 שנת יצור: 2014

מכלול הבדיקה		סטטוס	תקין	לא תקין	אבחנה
מנוע, מערכת קירור מערכת דלק, מערכת הצתה	✓	✓	✓	✓	בלאי פנימי גבוה, רעשי מותחנים וגלגלות מנוע לטיפול, רעשים ונקישות פנימיים 3, רעש פנימי ממיסבים, סימני שריפת שמן, לבדוק תצרוכת שמן בנסיעה, לבטל רעשים ולחזור לשמיעת מנוע, לנקות מנוע ולחזור לבדיקה, קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים, לטפל במערכת קירור, סיבובי מנוע לא יציבים, לטפל במערכת הזרקה
					סטיות הגה, נקישות במתלה/לבדוק תושבות ותותבים, גלגל הגה פגמים, לתקן זוויות ומערכת היגוי ואיזון
					קפיציות לקויה
שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה ליקויים בעל משמעות שולית	✓	✓	✓	✓	תיקוני פח וצבע לחיצות בפח, פגמים בצבע
					הפעלת מראות חשמל לקויה/כפתור
					חופש צלבים, נקישה בשילוב והעברת הילוכים, בלאי מערכת הנעה+רעשים, בדיקת תהל אינה שלמה עד לתיקון הליקוי ובדיקה חוזרת
מערכת בלמים - ללא פירוק גלגלים צמיגים מערכת תאורה - כולל מצבר העברת הכוח מחווניים הערות כלליות	✓	✓	✓	✓	ביקורת מנוע דולקת
					לבצע סריקת תקלות מחשב במוסך, לא נבדקו מערכות חימום ומיזוג, יש לבדוק בנסיעה חימום ומיזוג, לפרק גלגלים ולבדוק עובי רפידות ואי ביי אס, לבדק תצרוכת שמן בנסיעה להסיק מגינים בתחתית ולחזור לבדיקה, לחץ דחיסה נמדד באחוזים, יש צורך לפרק, גלגלים במוסך ולבדוק עובי רפידות, מערכת בלם ומערכת למניעת נעילת גלגלים, מגדש טורבו לא נבדק, מדרגה חשמלית לקויה, לא נבדקו ממך קטליטי/מסנן חלקיקים אין אחריות, חובה עליך לגשת למוסך על מנת לקבל הצעת מחיר לתיקון כל הליקויים המופיעים בדו"ח, תאריך מצבר 12/19

אין אחריות על מערכת, מערכות חשמליות, מזגן, שמשות, מחשבי הרכב

בזמן העברת בעלות יש לבדוק את מס הרכב השלדה והמנוע הרשום בדוח הבדיקה בהתאם לרשום במסוף רשות הרישוי, רכב לאחר תאונה יש לברר ירידה וריד אסל ושמצל צלם, אחריות וול מורכבות חשמליות יש לגשת למוסד לקבלת הצעת מחיר. יש לבדוק ולהחליף חגורת תיזמום בהתאם להוראות יצרן

סוואנה 6.6 זיט (מלאה) 860
 נ.צ.ל. - 4442
 ניל - 212250 חסי כזין
 אלא יצין