

הסטורית טיפולים לרכב מספר 9341932

מספר פניה: 8160082116 תאריך פניה: 06/12/2015 גורם מבצע: אוטו גלס זגגות רכב בע"מ	
קריאת מד אוי': 1,698	
תיאור פניה: 40977 נזק לחלון שמאלי אחורי	
מהות הפניה:	
1. אחורי שמאלי	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
חלון שמאלי אחורי החלפת שמשות	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170695324 תאריך פניה: 10/04/2016 גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא	
קריאת מד אוי': 14,929	
תיאור פניה: 40977 טיפול 15000	
מהות הפניה:	
1. טיפול תקופתי מתוכנן	
משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 4.75L (CJ415W40)	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע 6.6)	משימה הושלמה

מספר פניה: 8160089777 תאריך פניה: 15/06/2016 גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית	
קריאת מד אוי': 0	
תיאור פניה: מ-40977 תיקון נזק	
מהות הפניה:	
1. קדמי	

מספר פניה: **8170721929** תאריך פניה: **11/07/2016** גורם מבצע: סדנא פנימית קרית חיי

קריאת מד אוי': **22,485**

תיאור פניה: מ-40977 לוחיות זיהוי

מהות הפניה:

1. לוח זיהוי פגום

מספר פניה: **8170725695** תאריך פניה: **24/07/2016** גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': **23,816**

תיאור פניה: 40977 זרוע הגה

מהות הפניה:

1. חופש בגלגל הגה

מספר פניה: **8170725757** תאריך פניה: **24/07/2016** גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': **23,816**

תיאור פניה: מ-40977 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לבצוע	סטטוס משימה
החלפת זרוע פיטמן צד שמאלי בחיבור לתיבת ה	משימה הושלמה
תיקון אור לוחיות זיהוי	משימה הושלמה
החלפת זרוע פיטמן חופשי בצד ימני	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170729803** תאריך פניה: **05/08/2016** גורם מבצע: מכון אוטוטסט רישוי מפרץ ח

קריאת מד אוי': **23,816**

תיאור פניה: מ-40977 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170731934** תאריך פניה: **14/08/2016** גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': **26,102**

תיאור פניה: 40977 מזגן נוזל

מהות הפניה:

1. תפקוד לא תקין של המערכת

מספר פניה: **8170736747** תאריך פניה: **30/08/2016** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
 קריאת מד אוי': **27,918**
 תיאור פניה: 40977 סוואנה אורגן שפרעם

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

מספר פניה: **8170739042** תאריך פניה: **06/09/2016** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
 קריאת מד אוי': **28,890**
 תיאור פניה: 40977 סוואנה אורגן שפרעם איתות לא עובד

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

מספר פניה: **8170740502** תאריך פניה: **12/09/2016** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
 קריאת מד אוי': **29,780**
 תיאור פניה: 40977 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 4.75L (CJ415W40)	משימה הושלמה
מסנן סולר	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע 6.6)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170770733** תאריך פניה: **21/12/2016** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **41,230**

תיאור פניה: מ-40977 הכנה למבחן רישוי שנתי

מהות הפניה:

1. ביקורת רישוי שנתי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות כלליות בדיקה בטיחות	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170773383** תאריך פניה: **01/01/2017** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **44,220**

תיאור פניה: מ-40977 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 4.75L (CJ415W40)	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
אטם	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע (6.6)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160100598** תאריך פניה: **07/03/2017** גורם מבצע: מוסך מילאד **1994** בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: 40977- צד ימין

מהות הפניה:

1. צד ימין

מספר פניה: **8170809814** תאריך פניה: **30/04/2017** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **59,623**

תיאור פניה: מ- 40977 טיפול תקופתי 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 4.75L (CJ415W40)	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן סולר	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע (6.6)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170848296** תאריך פניה: **29/08/2017** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **74,705**

תיאור פניה: מ 40977 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול תקופתי שמן ומסנן ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
שמן מנוע 4.75L (CJ415W40)	משימה הושלמה
שמן גיר 4L NLS DEX-6	משימה הושלמה
מסנן שמן לת"ה	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע (6.6)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170873006** תאריך פניה: **16/11/2017** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **86,943**

תיאור פניה: מ 40977 טיפול

מהות הפניה:

1. ידית דלת לא תקינה/שבורה

2. צמיג לא מתאים על פי הוראת יצרן הרכב

3. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
הח' מחמם בית מצערת ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
נוריות פנס-החלפה איתות לחנייה ופנייה ימי החלפת נורות כללי	משימה הושלמה
Rear Side Door Latch Control Replacement	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
מנורת איתות אחורית ימין	משימה הושלמה
ידית פנימת דלת צד HL	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170840805** תאריך פניה: **30/11/2017** גורם מבצע: טסט בעכו בע"מ

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 40977 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170878660** תאריך פניה: **04/12/2017** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **89,645**

תיאור פניה: מ 40977 טיפול ובעיות חשמל

מהות הפניה:

1. גלגלת מרעשה תפוסה

2. גלגל מרעיש

3. חוסר לחץ אויר צמיג

4. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
החלפת רפידות קד.. טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
Tire Pressure Indicator Sensor Replaceme	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמי קרמי	משימה הושלמה
חיישן לחץ אויר בגלגל SLN	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170900189** תאריך פניה: **06/02/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **93,945**

תיאור פניה: מ 40977 מנורה שרופה

מהות הפניה:

1. מנורה שרופה

2. נוריות נשרפות בתדירות גבוהה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נוריות פנס-החלפה פנס חזית ימין מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מנורה ראשית שמאל	משימה הושלמה
מנורת איתות אח שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170912012** תאריך פניה: **14/03/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **104,245**

תיאור פניה: מ 40977

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול רפידות קדמי ואחורי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
החלפת רפידות קד.. טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלמי צלחת דיסק - הסרה והתקנה או	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמי קרמי	משימה הושלמה
רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מנורה ראשית ימין	משימה הושלמה
מנורת מספר	משימה הושלמה
מנורת סלון -בננה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170931604** תאריך פניה: **21/05/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **114,095**

תיאור פניה: מ- 40977 בעיית מצבר

מהות הפניה:

1. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מצבר 66A עליון טיפול במצבר	משימה הושלמה
מצבר - פו"ה/החלפה	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170939965** תאריך פניה: **14/06/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **119,298**
תיאור פניה: מ 40977 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תפוח משולש עליון שמאלי ורפידות קדמי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
שמן מנוע 4.75L (CJ415W40)	משימה הושלמה
מסנן אויר	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע (6.6)	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170947535** תאריך פניה: **08/07/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **122,894**
תיאור פניה: מ 40977 מזגן

מהות הפניה:

1. מזגן לא מקרר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נתיך 40A למזגן יח אחורית	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170953140** תאריך פניה: **24/07/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **125,281**
תיאור פניה: מ-40977 ביקורת בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקת רעש בממיר	משימה הושלמה
הכנה לרישוי שנתי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170965720** תאריך פניה: **03/09/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **134,567**

תיאור פניה: מ 40977 חיזוק ציריה

מהות הפניה:

1. פעמון ציריה מרעיש\דופק

משימה לביצוע	סטטוס משימה
זרוע סרק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
זרוע עזר ללא תושבת מערכת טורבו	משימה הושלמה
זרוע עזר (ידלר) היגוי אחד - החלפה.	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170956462** תאריך פניה: **03/09/2018** גורם מבצע: טסט בעכו

קריאת מד אוי': **126,388**

תיאור פניה: מ- 40977 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170976350** תאריך פניה: **14/10/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **134,985**

תיאור פניה: מ 40977 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
רפידות בלם אח טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
בורג לפקק רקון שמן	משימה הושלמה
רפידות בלמי צלחת דיסק - הסרה והתקנה או	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170981082** תאריך פניה: **28/10/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **136,454**

תיאור פניה: מ 40977 מנורת מנוע וכיוון פרונט

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. כיוון הגה

מספר פניה: **8170998956** תאריך פניה: **19/12/2018** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **141,541**

תיאור פניה: מ 40977 הערות בוחן רכב

מהות הפניה:

1. בולם זעזועים קדמי ימני מרעיש

2. בדיקת בלמים

3. נזילות שמן בלמים ממשאבה מרכזית

4. חופשים ונזקים ממערכת הגה כח

5. מנורה שרופה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
משולשים עליונים ובולם קדמי שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בוסטר ומשאבת בלם סדק בית בולם שמאלי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
בולם זעזועים קד מערכת בלמים	משימה הושלמה
נזל בלמים מערכת מיתלים	משימה הושלמה
שמן גיר 1 ליטר XED-6	משימה הושלמה
זרוע הגה	משימה הושלמה
מנורת בלם אחורי שמאל	משימה הושלמה
מנורת מספר	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמי קרמי	משימה הושלמה
משולש עליון ימין	משימה הושלמה
משולש עליון שמאל	משימה הושלמה
משאבת בלם מרכזית+מיכל שמן	משימה הושלמה
מגבר בלם	משימה הושלמה
בורג למשולש עליון	משימה הושלמה
קליפס לציר משאבת בלם	משימה הושלמה
ע. חוץ- כיוון פרונט	משימה הושלמה
בולם זעזועים קדמי - החלפה ימין	משימה הושלמה
נוריות פנס-החלפה לוחית רישוי (אחד או כול	משימה הושלמה
נוריות פנס-החלפה נסיעה לאחור ימין	משימה הושלמה
זרוע משולש בקרה קד-החלפה עליון ימין	משימה הושלמה
משאבת בלמים מרכזית- החלפה ..	משימה הושלמה
מגבר מכלל בלם כוח הידראולי - החלפה כול	משימה הושלמה

מספר פניה: 8170999007 **תאריך פניה: 19/12/2018** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**

קריאת מד אוי': 141,541

תיאור פניה: מ-40977 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בולם זעזועים ק"ד ימני נוזל מרסני זעזועים פגומים / דולפים	משימה לטיפול
משולשים עליונים תותבים קרועים סרנים / מתלים	משימה לטיפול
משאבת בלמים נוזלת משאבת בלמים לא תקינה	משימה לטיפול
אור חניה א"ח ש"מ מנורה שרופה החלפת אורות לא תקין	משימה לטיפול
לא תקין פנסי אור לוח זיהוי אינם תקינים	משימה לטיפול
משולשים תחתונים תותבים שחוקים סרנים / מתלים	משימה לטיפול
בלמים קדמיים רפידות שחוקות אך עדיין יעילות	משימה לטיפול
זרוע משנה להגה צד ש"מ יש חופש חופש הגה (תקינות)	משימה לטיפול
בדיקת נקישות בתיבת הגה תיבת ההגה אינה מחוזקת או שבורה	משימה לטיפול
תותב נדנדה קפיץ א"ח ש"מ שחוק בדיקות בטיחות - מתלה וסרנים קפיצים	משימה לטיפול

מספר פניה: 8171016511 **תאריך פניה: 11/02/2019** **גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא**

קריאת מד אוי': 146,956

תיאור פניה: מ 40977 נורה לוח שעונים

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

2. נורת איתות אחורית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נוריות פנס-החלפה איתות לחנייה ופנייה ימי מערכת חשמל	משימה הושלמה
מתג - החלפה מתג הפעלת אור פנימי בדלת	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה
עבודות חשמל	משימה הושלמה
מנורת חניה קדמית שמאל	משימה הושלמה
מנורת חניה אחורית ימין	משימה הושלמה
מנורת בלם אמצעי	משימה הושלמה
מתג אור דלת אח ימ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171025422** תאריך פניה: **10/03/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אויך': **149,777**

תיאור פניה: מ 40977 טיפול תקופתי

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מסנן שמן לת"ה	משימה הושלמה
מסנן סולר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171050624** תאריך פניה: **02/06/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אויך': **162,125**

תיאור פניה: מ 40977 הגבלת מהירות

מהות הפניה:

1. לא סוחב/זיוף

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכונאות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
Exhaust Particulate Filter Service Regen	משימה הושלמה
בגד לצינור טורבו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171059631** תאריך פניה: **30/06/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **164,848**

תיאור פניה: מ 40977 טיפול 165000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צלחת מכלל- הסרה והתקנה או החלפה כולל: נ טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
רפידות בלמי צלחת דיסק - הסרה והתקנה או	משימה הושלמה
מסנן שמן מנוע SLN 2322 6.6	משימה הושלמה
שמן מנוע 04W51 4-KC ליטר	משימה הושלמה
צלחת לבלם קדמית- משופרת-	משימה הושלמה
רפידות בלם קדמי קרמי	משימה הושלמה
רפידות בלם אח	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160137166** תאריך פניה: **01/07/2019** גורם מבצע: ניסים את מוריס בע"מ

קריאת מד אוי': **164,942**

תיאור פניה: מ 40977 מעיכה בדלת אח ימני+סף מדרכה

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לדלת וסף אח ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע פחחות לנזק ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160137224** תאריך פניה: **01/07/2019** גורם מבצע: ניסים את מוריס בע"מ

קריאת מד אוי': **164,942**

תיאור פניה: מ 40977 פגיעה בדלת ימנית קדמית +מ

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נבדק ונמצא נזק לדלת קד ימין ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מבוצע פחחות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מדבקות משטרה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160138093** תאריך פניה: **16/07/2019** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ קרית

קריאת מד אוי': **164,942**

תיאור פניה: מ 40977 פגיעה בדופן ימנית אחורית

מהות הפניה:

1. אחורי ימני

מספר פניה: **8171084397** תאריך פניה: **12/09/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא
קריאת מד אוי': **173,796**
תיאור פניה: מ 40977 תקלות שונות

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה
2. כיוון הגה
3. ציריה קדמית שמאלית דופקת
4. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בוצע החלפת מוט הגה פנימי ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
זרוע פיטמן-החלפה מערכת הגה	משימה הושלמה
מוט קישור פנימי-החלפה ימין	משימה הושלמה
קצה מוט קישור ו/או תותב כוונון-החלפה ימין	משימה הושלמה
נוריות פנס-החלפה פנס חזית ימין	משימה הושלמה
תפוח פנימי להגה	משימה הושלמה
זרוע הגה	משימה הושלמה
תפוח קצה הגה	משימה הושלמה
מנורה ראשית שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160141052** תאריך פניה: **22/09/2019** גורם מבצע: ניסים את מוריס בע"מ
קריאת מד אוי': **174,121**
תיאור פניה: מ 40977 מכה בדופן ימיו+מ

מהות הפניה:

1. צד ימין

משימה לביצוע	סטטוס משימה
צביעה דופן ימ' אח' דלת שירות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171070859** תאריך פניה: **01/10/2019** גורם מבצע: טסט בעכו
קריאת מד אוי': **0**
תיאור פניה: מ- 40977 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171089668** תאריך פניה: **02/10/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **174,121**

תיאור פניה: מ 40977 מצבר חלש וכיוון פרונט

מהות הפניה:

1. הגה מושך

2. מצבר חלש

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ע. חוץ- כיוון פרונט מערכת חשמל	משימה הושלמה
Battery Charging and Testing טיפול במצבר	משימה הושלמה
עבודות חשמל כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171103739** תאריך פניה: **13/11/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **179,215**

תיאור פניה: מ 40977 טיפול 180000 בעיות חשמל

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

2. חסר גז

3. נתק בחוט

4. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
נזל בלמים 0.3L DOT-3	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171110480** תאריך פניה: **02/12/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **182,121**

תיאור פניה: מ 40977 מנורת מנוע

מהות הפניה:

1. נורה לוח מכוונים לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
חיישן NOX2 ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
חיישן חמצן מערכת חשמל	משימה הושלמה
Nitrogen Oxide Sensor Replacement - Posi מערכת פליטה	משימה הושלמה
בד מחשב/וקידוד	משימה הושלמה
Exhaust Particulate Filter Service Regen	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171117562** תאריך פניה: **23/12/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **183,501**

תיאור פניה: מ 40977 מנורה דולקת בלוח שעונים

מהות הפניה:

1. מנורה דולקת בלוח שעונים

משימה לביצוע	סטטוס משימה
Exhaust Particulate Filter Service Regen מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171119032** תאריך פניה: **29/12/2019** גורם מבצע: מוסך נגה - **UMI** קריית אתא

קריאת מד אוי': **184,511**

תיאור פניה: מ 40977 רצועה קרועה

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע נקרעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
עבודות מכוונאות מנוע ורכיביו	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171120786** תאריך פניה: **02/01/2020** גורם מבצע: ש.גוטמן שרותי מוסך בע"מ-נהריה

קריאת מד אוי': **184,515**

תיאור פניה: מ 40977 רצועה קרועה

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע נקרעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדחס תפוס וחגורה קרועה ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה
מדחס מכלל - החלפה.. מערכת טורבו	משימה הושלמה
תיקון מזגן ב ע.חוץ	משימה הושלמה
עבודות מכונאות	משימה הושלמה
רצועה שטוחה למנוע	משימה הושלמה
מדחס למזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171125795** תאריך פניה: **16/01/2020** גורם מבצע: ש.גוטמן שרותי מוסך בע"מ-נהריה

קריאת מד אוי': **187,452**

תיאור פניה: מ' 40977 רצועת מנוע קרועה

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע נקרעה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מדחס תפוס יש להחליף באחריות ביקור במוסך חוץ	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171125652** תאריך פניה: **16/01/2020** גורם מבצע: מוסך נגה - UMI קריית אתא

קריאת מד אוי': **187,452**

תיאור פניה: מ 40977 רצועת מנוע קרועה

מהות הפניה:

1. רצועת מנוע נקרעה

מספר פניה: **8160148604** תאריך פניה: **26/02/2020** גורם מבצע: מערך פיקוח חוץ עפולה

קריאת מד אוי': **190,201**

תיאור פניה: מ 40977 נזקים קלים סביב הרכב

מהות הפניה:
1. אחורי
2. קדמי
3. צד ימין
4. צד שמאל

מספר פניה: **8171139165** תאריך פניה: **26/02/2020** גורם מבצע: אוטו טסט חיפה

קריאת מד אוי': **190,201**

תיאור פניה: מ 40977 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:
1. בדיקה לפני מכירה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה לפני מכירה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171139253** תאריך פניה: **26/02/2020** גורם מבצע: חברת מוטורולה

קריאת מד אוי': **190,201**

תיאור פניה: מ 40977 פרוק גשר כחולים

מהות הפניה:
1. החלפת פנס מהבהב כחול

משימה לביצוע	סטטוס משימה
פירוק גשר תאורה	משימה הושלמה