מס' סידורי במכרז - 121

מס' רישוי : 20361 **רישוי אזרחי:** 9380113

תוצר ודגם הרכב: איסוזו דימקס

שנת ייצור: 2012

ק"מ נסיעה : 187,700

חייב שינוי מבנה

ללא טסט לא שולמה אגרת רישוי מפתח אחד לא נבדק מזגן אין אחריות על מצבר

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות | על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב:	9380113	תוצרת:	D-max 4x4 2.5D	דגם:	Isuzu	מס' שלדה	[illegible]
מס' מנוע:	8549	מר מרחק:	187595	שנת יצור:	2012	סוג הרכב:	תברה
מקום הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן			זכותבתו:		סוג השלדה:	

מס"ד	המערכת	V	לא תקין	
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר. רעש אבוזרי מנוע. רצועה. מותחנים וגלגלות. תצרוכת שמן מרבי. מערכת שמן=בדוק תצרוכת שמן בנסיעה
2	מערכת קירור	V		
3	מערכת דלק			
4	מערכת הצתה/הזרקה	V		
5	מערכת פליטה מנוע			
6	מערכת הגה של רכב	V		
7	מערכת טעינה	V		
8	מערכת פליטה ומערכות		X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V		
10	...מד	V		
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=בלאי דיסקיות. שמן נהה
12	תיבת העברת כוח	V		
13	ציר/גל הינע	V		
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V		
16	מערכת היגוי	V		
17	מערכת בלמים	V		
18	צמיגים וחישוקים	V		
19	שלדת מרכב		X	מצב פנימי=מושבים פגומים. תקני מרכב. משמעות נמוכה=תיקוני מרכב וצבע. מעבותים לפגושים. חלודה בתא מנוע. זקרע בפח
20	מערכת מאורן ומחוונים	V		
21	הערות כלליות	V		