

437

דוח טיפולי רכב - 94-288-38 - קיה סיד

הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8150011795	שבר - צמיגים	ג'נט לגלגל (חישוק)	גלגל ימני קדמי	22/02/2017
8150016195			ידית משענת היד תקולה בין המושבים	22/10/2019
8150017212	שבר - מרכב	כנף צד ימין	קדמית	21/09/2020
8150017212	שבר - מרכב	דלת צד ימין	קדמית	21/09/2020
8170159278			מולטימדיה לא פועלת	18/10/2016
8170166610	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 15000	12/02/2017
8170174327	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 30000	29/06/2017
8170197516	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 45000	30/07/2018
8170212806	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 60000	12/05/2019
8170213089	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת 4 צמיגים	15/05/2019
8170213120	שבר - היגוי	כוון פרונט / זוויות היגוי	כיוון פרונט	15/05/2019
8170215918	שבר - חשמל	החלפת מצבר	א"ש ימין קוד 55 26	07/07/2019
8170217146	שבר - חשמל	לוח מחוונים	נורתי לחץ אויר דולקת קבוע ב-4 צמיגים	29/07/2019
8170221742	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 75000	29/10/2019
8170221742	ביקורות	ביקורת חורף		29/10/2019
8170221742	שבר - חשמל	אורות ראשיים וכוון	בדיקת אורות כללית	29/10/2019
8170222058	שבר - צמיגים	תקון תקר + איזון	קיד' שמ'	31/10/2019
8170226875	שבר - מיזוג אויר	מערכת חשמל למזגן	כניסת אוויר מזגן עובר עצמאית למצב חיצוני	22/01/2020
8170226875	שבר - חשמל	החלפת מגבים	מגבים לא מנגבים טוב וחורקים	22/01/2020
8170226875			ידית משענת היד תקולה בין המושבים	22/01/2020
8170227708	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת צמיג קד' שמאלי	10/02/2020
8170229643	שבר - צמיגים	תיקון תקר	תקר אחורי שמאלי	30/03/2020
8170229681	שבר - חשמל	החלפת נורה		31/03/2020
8170232177	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 90000	15/06/2020
8170232177	שבר - מיזוג אויר	מילוי גז	חסר גז במזגן - לא מקרר טוב	15/06/2020
8170235922	שבר - חשמל	תיקון שקע מצית/שקע שירות	אין אפשרות להטעין את הנייד	14/09/2020
8170235922	שבר - חשמל	תיקון מערכת מולטימדיה	מערכת השמע לא נדלקת	14/09/2020
8170235922	ביקורות	ביקורת חורף		14/09/2020