

טופס סיכום אחד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

על פי הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 9428838	תוצר: Ceed 1.6	דגם: Kia	מס' שלדה: 5555
מס' מנוע: 42800	מד מרחק: 100819	שנת יצור: 2016	סוג הרכב: פרטי
משרד ראש הממשלה		וכתובתו:	שולדת מרכב
מזמין הבדיקה:		סוג השלדה:	

מס'ד	המערכת	V	לא תקין
1	מנוע		X
2	מערכת קירור	V	
3	מערכת דלק	V	
4	מערכת הצתה/הזרקה	V	
5	מערכת גדוש מנוע	V	
6	מערכת הנעה של רכב	V	
7	מערכת טעינה	V	
8	מערכת פליטה ומערכות	X	CO=לא נבדק
9	מערכת התנעה כולל מצבר	V	
10	מצמד	V	
11	תיבת הילוכים	X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים
12	תיבת העברת כוח	V	
13	ציריות/גל הינע	X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית	X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V	
16	מערכת היגוי	V	
17	מערכת בלמים	X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה
18	צמיגים וחישוקים	V	
19	שלדת מרכב	X	תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה לפנים, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים, נזק לפנלים, הוחלפו חלקי מרכב
20	מערכת תאורה ומחזורים	V	
21	הערות כלליות	V	

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממכון מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המדיקין אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- הינה לתהווה של שלושה חודשים או 6.000 ק"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

סיכום 1.6 טולאנץ
 נ.צ.ח. - 9/16
 ניל - 100820