

457

דוח טיפולי רכב - 95-376-38 - קיה סיד

הודעה	טקסט קבוצת משימ	טקסט קוד משימה	טקסט משימה	תאריך הודעה
8150012174	שבר - מרכב	דלת צד ימין	מערכה בדלת אחורית ימין	11/05/2017
8150015511			חשבונית 1038	04/09/2019
8170169941	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000		13/04/2017
8170180521	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 30,000	17/10/2017
8170180521	ביקורות	ביקורת חורף	ביקורת חורף 2018	17/10/2017
8170182210	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	צמיגים קדמיים 2	12/11/2017
8170190014	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	בדיקה	15/03/2018
8170192374	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	'צמיגים קד 2	30/04/2018
8170197706	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת צמיג אח' שמאלי	02/08/2018
8170203040	ביקורות	ביקורת חורף		11/11/2018
8170208932	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	טיפול 90,000	19/02/2019
8170210870	התקנות ואביזרים	התקנת מערכת כריזה	חשבונית 01/016351	26/03/2019
8170212879	שבר - חשמל	החלפת מצבר	אמפר 72	12/05/2019
8170218242	ביקורות	ביקורת רישוי שנתי	מבחן רישוי שנתי	19/08/2019
8170219216	שבר - צמיגים	החלפת צמיג + איזון	החלפת צמיג קדמי ימין	08/09/2019
8170221316	ביקורות	ביקורת חורף	ביקורת חורף 2020	22/10/2019
8170221316	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	כרטיס עבודה 114490	22/10/2019
8170222151	ביקורות	ביקורת חורף	ביקורת חורף 2020	31/10/2019
8170224227	שבר - העברת כח	דיסק מצמד	מיסב לחץ+	28/11/2019
8170224227	שבר - העברת כח	משאבת מצמד	גלגל תנופה+	28/11/2019
8170224227			מנגנון פנימי בגיר נשבר	28/11/2019
8170229791	טיפול כללי ברכב	טיפול - 15,000	כרטיס עבודה 119957	05/04/2020