

מס' רכב:	9578613	תוצר:	SAVANA	דגם:	Chevrolet	מס' שלדה:	4113
מס' מנוע:	9270	מד מרחק:	247594	שנת יצור:	2013	סוג הרכב:	חברה
מזמין הבדיקה:	מטא"ר רכב בית דגן		כתובת:	סוג השלדה:			
מס' ד	המערכת	V	לא תקין				
1	מנוע		X	בלוק מנוע=נקישות יתר, רעש אביזרי מנוע / רצועה / מותחנים וגלגלות, תומכי מנוע פגומים, מערכת תזמון=רעש שסתומים, מערכת שמן=סימני שריפת שמן, בדוק תצורות שמן בנסיעה			
2	מערכת קירור	V					
3	מערכת דלק	V					
4	מערכת הצתה/הזרקה	V					
5	מערכת גדוש מנוע	V					
6	מערכת הנעה של רכב	V					
7	מערכת טעינה	V					
8	מערכת פליטה ומערכות		X	עשן דיזל=לא נבדק			
9	מערכת החיפוי		X	מערכת חשמל=פגמים קדמיים דהויים			
10	מצמד	V					
11	תיבת הילוכים		X	תיבת הילוכים אוטומטית=אין אחריות לתיבת הילוכים			
12	תיבת העברת כוח	V					
13	ציריות/גל הינע		X	גל הנע / ציריות=מרווחי יתר			
14	מערכת מתלה קדמי / אקטיבית		X	מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה			
15	מערכת מתלה אחורי / אקטיבית	V					
16	מערכת היגוי	V					
17	מערכת בלמים		X	בלמים קדמיים=לפרק גלגלים לבדיקה			
18	צמיגים וחישוקים	V					
19	שלדת מרכב		X	תקוני מרכב, משמעות שולית=שימשה קידמית הוחלפה, תקוני מרכב, משמעות נמוכה=תקוני מרכב וצבע, מעיכות שריטות בצבע + פגמים, נזק לפגושים			
20	מערכת תאורה ומחוננים	V					
21	הערות כלליות	V					

474

הערות:

- מצאים המחייבים את מכון הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה
 - מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסד מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב
 - אחריות מכון הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שנבדקו והמציגים בטופס הבדיקה בלבד
 - מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין, לרבות דיני המימון אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות
- היה להחזיר ולשלוח חודשים או 6.000 ₪ מ"מ לפי המוקדם. אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

סיווג - 6.6 ציצי (גולאנג) ש.כ.ס
 נ.ח.א. - צ/א/8 מסד ציצי אלא כיסוי
 נא.ה. - 247600 מסד כיסוי אגזוז
 נתיב דיזל - גנח זיאת