

הסטורית טיפולים לרכב מספר **9991634**

מספר פניה: **8170727297** תאריך פניה: **28/07/2016** גורם מבצע: מוסך האחים קצב - טויוטה חולון  
 קריאת מד אוי': **7,800**  
 תיאור פניה: מ - 15879-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170754858** תאריך פניה: **02/11/2016** גורם מבצע: מוסך רכב ראשון-ראשל"צ - קר  
 קריאת מד אוי': **13,153**  
 תיאור פניה: מ15879 לחצן קודן

מהות הפניה:

1. תיקון מגעים

מספר פניה: **8170762218** תאריך פניה: **24/11/2016** גורם מבצע: מוסך רכב ראשון-ראשל"צ - קר  
 קריאת מד אוי': **14,456**  
 תיאור פניה: מ 15879 טיפול

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170795294** תאריך פניה: **08/03/2017** גורם מבצע: מוסך האחים קצב - טויוטה חולון  
 קריאת מד אוי': **22,082**  
 תיאור פניה: מ-15879-ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

מספר פניה: **8170828015** תאריך פניה: **27/06/2017** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **29,502**

תיאור פניה: מ 15879 טיפול 30000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדם	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מקורי-מסנן מזגן	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170868255** תאריך פניה: **05/11/2017** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **45,102**

תיאור פניה: מ 15879 טיפול 45000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
ערכת רפידות אחוריות (שני הצדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אח	משימה הושלמה
מגב	משימה הושלמה
מגב	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170872349** תאריך פניה: **14/11/2017** גורם מבצע: סדנא פנימית שב"ס

קריאת מד אוי': **46,132**

תיאור פניה: מ-15879 לוחי זיהוי 2 אדמים ו2 צהובים דחו

**מהות הפניה:**

1. לוח זיהוי פגום

2. לוח זיהוי קרוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
לוחיות רישוי	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170893574** תאריך פניה: **19/01/2018** גורם מבצע: קומפיוטסט ראשון לציון

קריאת מד אוי': **53,667**

תיאור פניה: מ-15879 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170896455** תאריך פניה: **28/01/2018** גורם מבצע: מוסך האחים קצב - טויוטה חולון

קריאת מד אוי': **55,074**

תיאור פניה: מ-15879 ביקורת קצין בטיחות בתעבורה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
נזק לתושבת פנס ערפחל מגן ק"ד צד ימני	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170898570** תאריך פניה: **02/02/2018** גורם מבצע: מוסך האחים קצב - טויוטה חולון

קריאת מד אוי': **55,551**

תיאור פניה: מ-15879 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8170903619** תאריך פניה: **18/02/2018** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **57,642**

תיאור פניה: מ-15879 חשמל

**מהות הפניה:**

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית רפידות בלם	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170908937** תאריך פניה: **06/03/2018** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **59,502**

תיאור פניה: מ 15879 טיפול 60000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטס פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נחל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170926206** תאריך פניה: **02/05/2018** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **65,732**

תיאור פניה: מ 15879

מהות הפניה:

1. הגה מושך

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה	משימה הושלמה

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית ימנית לא תקינה

מספר פניה: **8170934714** תאריך פניה: **29/05/2018** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **68,523**

תיאור פניה: מ-15879 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. הגה מושך

2. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170950675** תאריך פניה: **16/07/2018** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **74,620**

תיאור פניה: מ 15879 טיפול 75000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אסם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8170973356** תאריך פניה: **07/10/2018** גורם מבצע: מוסך האחים קצב - טויוטה חולון

קריאת מד אוי': **84,201**

תיאור פניה: מ15879 בעיית חשמל בחלונות

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

--	--

מספר פניה: **8170973372** תאריך פניה: **07/10/2018** גורם מבצע: בכור כהן מוטורס - טויוטה אור יהודה

קריאת מד אוי': **84,201**

תיאור פניה: מ 15879 בעיית חשמל בחלונות

מהות הפניה:

1. נתק בחוט

מספר פניה: **8170991564** תאריך פניה: **27/11/2018** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **89,880**

תיאור פניה: מ 15879 טיפו 90000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-צלחת בלם אחורי טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם אחו	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמ	משימה הושלמה
מגב פלקס	משימה הושלמה
מגב פלקס	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
ערכת רפידות קדמיות (שני הצדדים) פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8160127836** תאריך פניה: **04/12/2018** גורם מבצע: מוסך אשר בע"מ

קריאת מד אוי': **90,151**

תיאור פניה: נ.ב. 15879

מהות הפניה:

1. אחורי

משימה לביצוע	סטטוס משימה
תא מטען אחורי שיפוץ ביקור במוסך חרץ	משימה הושלמה
נבדק שוחרר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171008515** תאריך פניה: **18/01/2019** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **0**

תיאור פניה: מ- 15879 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171012135** תאריך פניה: **29/01/2019** גורם מבצע: מוסך האחים קצב - טויוטה חולון

קריאת מד אוי': **91,200**

תיאור פניה: מ- 15879 - ביקורת קצין בטיחות בתעבורה 72

מספר פניה: **8171034839** תאריך פניה: **09/04/2019** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **105,110**

תיאור פניה: מ 15879 טיפול 105000

מהות הפניה:

1. נורה ראשית קדמית שמאלית לא תקינה
2. תפקוד לא תקין של המערכת
3. מגב לא מנגב
4. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171036138** תאריך פניה: **14/04/2019** גורם מבצע: איתוראן איתור ושליטה

קריאת מד אוי': **105,198**

תיאור פניה: 15879 ריקול בקופסה ירוקה

מהות הפניה:

1. רגישות יתר

משימה לביצוע	סטטוס משימה
קופסה אינה משדרת נתונים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171039595** תאריך פניה: **28/04/2019** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **107,299**

תיאור פניה: מ 15879 מזגן לא מקרר

מהות הפניה:

1. תפקוד לא תקין של המערכת

מספר פניה: **8171041152** תאריך פניה: **02/05/2019** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **107,943**

תיאור פניה: מ 15879

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב ימין מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
מגב שמאל	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171056069** תאריך פניה: **18/06/2019** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **113,301**

תיאור פניה: מ 15879 לא מניע

מהות הפניה:

1. אין התנעה במצב חניה או בניים

מספר פניה: **8171072810** תאריך פניה: **07/08/2019** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **119,143**

תיאור פניה: מ 15879 ליטוש פנסים חזית

מהות הפניה:

1. פנסים מעמעמים

מספר פניה: **8171074202** תאריך פניה: **12/08/2019** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **119,604**

תיאור פניה: מ15879 טיפול 120000

מהות הפניה:

1. בדיקת בלמים
2. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
חליפי-חליפי-מסנן אוי	משימה הושלמה
נזל בלמים DOT4 0.3	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171098637** תאריך פניה: **30/10/2019** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **122,640**

תיאור פניה: מ15879 חלפת מגבים

מהות הפניה:

1. מגב לא מנגב

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מגב מנוע ורכיביו	משימה הושלמה
טוויטה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171101468** תאריך פניה: **06/11/2019** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **129,185**

תיאור פניה: מ 15879 כיוון פרונט

מהות הפניה:

1. כיוון הגה

משימה לביצוע	סטטוס משימה
בדיקה כיוון פרונט	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171114259** תאריך פניה: **12/12/2019** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **134,504**

תיאור פניה: מ מ 15879 טיפול 135000

מהות הפניה:

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
טיפול בהסכם	משימה הושלמה
מקורי-אטם פקק ריקון	משימה הושלמה
מקורי-מסנן שמן	משימה הושלמה
שמן מנוע 10W30 צובר	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171128361** תאריך פניה: **24/01/2020** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אוי': **139,387**

תיאור פניה: מ- 15879 רישוי תקופתי לרכב

מספר פניה: **8171143738** תאריך פניה: **11/03/2020** גורם מבצע: ח.ר חי מוטורס בע"מ

קריאת מד אוי': **145,077**

תיאור פניה: מ 15879 רעשים במנוע

**מהות הפניה:**

1. רעש במנוע

משימה לביצוע	סטטוס משימה
מקורי-רפידות בלם אחו מערכת טורבו	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם אחורי	משימה הושלמה
מקורי-רפידות בלם קדמי	משימה הושלמה
מקורי-צלחת בלם קדמי	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
דיסק קדמי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי פ+ה	משימה הושלמה
דיסק אחורי (צד אחד) שילוב: צד נגדי פ+ה	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171159830** תאריך פניה: **06/05/2020** גורם מבצע: מוסך רכב השפלה בע"מ- טויוטה רמלה

קריאת מד אוי': **149,782**

תיאור פניה: מ 15879 טיפול 150000

**מהות הפניה:**

1. טיפול תקופתי מתוכנן

משימה לביצוע	סטטוס משימה
להב מגב קדמי (שני צדדים) פ+ה טיפול תקופתי על פי הוראות יצרן	משימה הושלמה
מקורי-אטם לפקק מצנן	משימה הושלמה
מקורי-קליפס לבטנה קד	משימה הושלמה
מקורי-נורת פופ	משימה הושלמה
מקורי-מסנן אויר	משימה הושלמה
נורה לפנס לוחית רישוי (צד אחד) פ+ה	משימה הושלמה
סט מגבים	משימה הושלמה

מספר פניה: **8171183487** תאריך פניה: **15/07/2020** גורם מבצע: קומפיוטסט רמלה

קריאת מד אויף: **157,604**

תיאור פניה: מ 15879 בדיקה לפני מכירה

מהות הפניה:

1. בדיקה לפני מכירה